

Информация по устранению замечаний по предписанию ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре
№80 от 23.05.2023.

№ п/п	Выявленные нарушения	сроки исполнения по предписанию	Планируемые мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
Дзержинского 6б					
1	На момент проведения обследования в обеденном зале по Дзержинского 6б имеется мебель с нарушением отделки и дефектами, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	01.09.2023	Приобрести скамейки в столовую	Гузовская Т.П.	Выполнено копия накладной на поставку мебели
2	Имеются нарушение отделки стен и потолка (трещины) на складе и загрузочной, раздаточной; в помещениях пищеблока имеются дефекты напольного покрытия (горячий цех) и т.д., что не позволяет проводить качественную уборку и дез.обработку, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющего и дезинфицирующего средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими).	01.09.2023	выполнение косметического ремонта в пищеблоке	Гузовская Т.П.	Выполнено фотоотчет

3	<p>Зоны над моечной ванной в производственных цехах и моечной столовой посуды, являющиеся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (п.2.13. Зоны (участки) и (ши) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам). Данные нарушения указаны в приложении №1 (акт приемки пищеблока от 20.12.2022г.) договора №12/23 от 01.12.2022г. безвозмездного пользование муниципальным имуществом (указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)</p>	01.09.2023	<p>Направить письму в МКУ «ДЭАЗиИС» о выполнении работ по установке вытяжных зонтов над моечными ваннами в пищеблоках МБОУ СШ№12, заявка в департамент образования Администрации г. Сургута о выделении финансовых средств на установку вытяжных зонтов</p>	Тузовская Т.П	<p>Работы по установке вытяжных зонтов, включены в дополнительную потребность бюджетных ассигнований на проведение текущего/капитального ремонта образовательных учреждений на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.</p> <p>Письма МКУ «ДЭАЗиИС» Департамента образования Администрации г. Сургута</p>
Кукуевицкого 12/3					
1	Наличие условий для соблюдения детьми правил	01.09.2023	Установить дополнительно три раковины	Тузовская Т.П	Выполнено

	<p>личной гигиены: перед обеденным залом установлены 9 раковины для мытья рук, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.4. (на 20 человек одна раковина).</p>				фотоотчет
2	<p>Имеются нарушение отделки стен и потолка (горячий цех, раздача), дефекты напольного покрытия (горячий цех, моечное отделение) в помещениях пищеблока, что не позволяет проводить качественную уборку и дез.обработку, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими).</p>	01.09.2023	выполнение косметического ремонта в пищеблоке	Гузовская Т.П	Выполнено фотоотчет

3	<p>Зоны над моечной ванной в производственных цехах и моечной столовой посуды, являющиеся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (п.2.13. Зоны (участки) и (ши) размещенное в них оборудование, являющиеся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам). Данные нарушения указаны в приложении №1 (акт приемки пищеблока от 20.12.2022г.) договора №12/23 от 01.12.2022г. безвозмездного пользованием муниципальным имуществом (указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)</p>	01.09.2023	<p>Направить письму в МКУ «ДЭАЗиИС» о выполнении работ по установке вытяжных зонтов над моечными ваннами в пищеблоках МБОУ СПШ№12, заявка в департамент образования Администрации г. Сургута о выделении финансовых средств на установку вытяжных зонтов</p>	Гузовская Т.П	<p>Работы по установке вытяжных зонтов, включены в дополнительную потребность бюджетных ассигнований на проведение текущего/капитального ремонта образовательных учреждений на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.</p> <p>Письма МКУ «ДЭАЗиИС» Департамента образования Администрации г. Сургута</p>
---	---	------------	--	---------------	---

Директор



И.Н. Джафарова